

Πεντέλη, 06/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 43

Προς: Αντιπ/ρχη Β. Τομέα Αθηνών κα Κεφαλογιάννη
Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι
dtebt@patt.gov.gr

Θέμα: Καθαρισμός τμήματος κλάδου Αγ. Σίλα του ρέματος Παντέλης - Χαλανδρίου

Αξότιμη κα Αντιπεφειρείρχη,

Πρόσφατα, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, εκτελέστηκαν εργασίες αφαίρεσης φυτικής βλάστησης στο τμήμα του ρέματος του Αγ. Σίλα από την οδό Κηφισίας μέχρι την οδό Δελφών στην Νέα Πεντέλη, μήκους 160 μ. περίπου, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Αν και όλοι συμφωνούμε με την αναγκαιότητα εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις για την αναλογικότητα του εγχειρήματος με την υφιστάμενη κατάσταση και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, για τους παρακάτω λόγους.

- Το μήκος του κλάδου από την οδό Δελφών και πάνω ανέρχεται στα 800 μ., με μερικώς φυτοκαλυμμένη και ανασκαμμένη λεκάνη απορροής εμβαδού περί τα 750 στρ.
- Το καθαρισθέν τμήμα διέρχεται μέσα από ΟΤ με χρήση - κατά το εγκεκριμένο σχέδιο - πράσινο, το οποίο καλύπτεται από πυκνή άγρια βλάστηση, εκτός από δύο οικοπέδα επί της Κηφισίας για τα οποία οι ιδιοκτήτες πέτυχαν δικαστικώς άρση της απαλλοτρίωσης.
- Η κοίτη του ρέματος από την νότια πλευρά βρίσκεται σε βάθος 4-6 μέτρων κάτω από το οδόστρωμα της οδού Παπανδρέου και από την βόρεια πλευρά, της οδού Βαλτετσίου, σε βάθος 6-8 μέτρων. Πλησίον της Κηφισίας η μάνδρα της παρακείμενης οικοδομής, που σημειτέον είναι χτισμένη μέσα στην κοίτη, έχει ύψος πάνω από δύο μέτρα.
- Η κοίτη είναι ένα δισδιάκριτο αυλάκι, χωμένο μέσα στην βλάστηση γεγονός που πιστοποιείται από το γεγονός ότι σε κάποια σημεία το συνεργείο καθαρισμού δεν το αναγνώρισε
- Καθ' όλο το μήκος του καθαρισθέντος τμήματος δεν εντοπίζεται κανένα ίχνος πλημμυρικής παροχής.

Με βάση τα παραπάνω μάταια προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιων οι ζωές και τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από την πλημμυρική παροχή του εν λόγω ρέματος και την σκοπιμότητα της καταστροφής ενός παρθένου βιότοπου στα όρια του οικιστικού ιστού, ενώ ταυτόχρονα διέλαθε της προσχής των υπηρεσιών σας ότι:

- Στο ανάντι άκρο του καθαρισμένου τμήματος, ο κάτω από την οδό Δελφών οχετός, που υποτίθεται τροφοδοτεί το ρέμα με τις πλημμυρικές παροχές της ανάντι λεκάνης είναι επικωμένος κατά τα 4/5 της διατομής του.

- Ανάντι της οδού Δελφών και για μήκος 130 μ. περίπου η κοίτη του ρέματος διέρχεται μέσα από περιφραγμένη - καταπατημένη έκταση και είναι απροσπέλαστη

Παραθέτουμε στη συνέχεια σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση για ενημέρωσή σας.

Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα του ρέματος, δηλαδή την απελευθέρωση της καταπατημένης κοίτης και την αποκατάσταση της παροχετευτικότητας του οχετού κάτω από την Δελφών, διαθέτουμε κονδύλια για την αφαίρεση φυτικής βλάστησης, η οποία ως γνωστόν λειτουργεί αναχαιτικά στα πλημμυρικά φαινόμενα και προστατεύει το έδαφος από την διάβρωση.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για τις ουσιαστικές ενέργειες αντιπλημμυρικής προστασίας στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε, όπως:

1. Την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών από το ανάντι της οδού Δελφών τμήματος και την απελευθέρωση της κοίτης
2. Την διάνοιξη του οχετού κάτω από την οδό Δελφών
3. Τη απομάκρυνση από την κοίτη του ρέματος ογκωδών αντικειμένων (βαρέλια, σωλήνες αποχέτευσης, κλπ.)

Αναμένοντες την απάντησή σας παραμένουμε στην διάθεσή σας για παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικής πληροφόρησης.

Για το Π.Σ.Δ.Π

Ο Πρόεδρος


Ο Γενικός Γραμματέας

Ζύγρας Νέστωρ

Αποστολίδης Κων/νος



Ο οχετός κάτω από την οδό Δελφών



Η οδός Δελφών πάνω από τον οχετό



Η περίφραξη της κοίτης στην Παπανδρέου



Η περίφραξη της κοίτης στην Βαλτετσίου



Τα ασαφή όρια της κοίτης



Η μάνδρα εντός της κοίτης